



Raport Historii Pojazdu

MERCEDES E 220 d

Identyfikator pojazdu:

WDD2132041A331403

Rodzaj nadwozia:

Kombi

Skrzynia biegów:

Automatyczna

Pojemność skokowa silnika:

1950 cm³

Rodzaj paliwa:

Olej napędowy

Moc silnika spalinowego:

143 kW / 194 KM

Napęd:

Tył

Emisja CO₂ w cyklu mieszanym:

112 g/km



Lokalizacja Włochy



Wiek pojazdu

**8 lat
3 miesiące**

Przegląd wybranych ryzyk

Uszkodzenia

Dla pojazdu odnotowano szkodę. Zapytaj sprzedawcę, czy wykonano naprawę lub zleć przegląd pojazdu przed zakupem.

Uszkodzenia

Import

Nie odnotowano importu

Nie zgłoszono problemów

Przegląd szkód

24.04.2018 Zgłoszono uszkodzenia pojazdu



Obszar uszkodzony:

Nie zgłoszono

Skala uszkodzeń:

Mała

Typ uszkodzenia/przyczyna:


Nie zgłoszono

Zgłoszono dnia:

24.04.2018

Miejsce zgłoszenia:

Włochy




Słownik szkód

Uszkodzenia

Uszkodzenia - termin stosowany dla wszelkiego rodzaju szkód lub pogorszenia stanu fizycznych elementów pojazdu, które wpływają na jego wygląd, funkcjonalność lub bezpieczeństwo. Zakres szkód może obejmować zarówno drobne defekty kosmetyczne, takie jak zarysowania i wgniecenia, jak i poważne uszkodzenia konstrukcyjne. Przyczyną mogą być kolizje, zjawiska pogodowe, akty wandalizmu lub inne zdarzenia.

Data	Przebieg
12.10.2021	101 989 km



Nie stwierdzono problemów: Zgłoszone odczyty licznika kilometrów mają logiczny przebieg. Brak oznak cofania licznika. Zalecamy jednak dodatkową weryfikację wskazań licznika, np. poprzez ocenę stopnia zużycia pojazdu w kontekście znanej liczby wymian oleju lub średniej liczby kilometrów przejechanych w ciągu roku.

Właściciele BETA



Właściciel(e) w kraju: Włochy

Rok zakupu:	2017
Odnotowano szkody:	24.04.2018

Właściciel(e) w kraju: Włochy

Rok zakupu:	2018
-------------	------

Nie ma więcej informacji dostępnych o jednym lub kilku kolejnych właścicielach.

Historia pojazdu

Data	Przebieg	Zdarzenie
3.10.2017		Zarejestrowany w kraju: Włochy
24.04.2018		Zgłoszono uszkodzenia pojazdu, kraj zgłoszenia: Włochy
3.11.2018		Zmiana właściciela
12.10.2021	101 989 km	Wykonano badanie techniczne, kraj: Włochy

Na potrzeby tego Raportu Historii Pojazdu przeszukaliśmy ponad 40 miliardów rekordów z ponad 30 krajów europejskich, USA i Kanady.

Dane techniczne	
Silnik i osiągi	
Fuel type	Olej napędowy
Moc silnika spalinowego	143 kW / 194 KM
Wpływ na środowisko i zużycie paliwa	
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym	4.3 l/100km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	112 g/km
Europejski standard emisji spalin	Euro 6
Waga	
Masa własna	1 780 kg
Maksymalna ładowność	670 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	2 450 kg
Wymiary	
Długość	5 000 mm
Szerokość	1 907 mm
Rozstaw osi	2 939 mm
Inne informacje	
Kategoria pojazdu	M1
Numer świadectwa homologacji typu pojazdu	e1*2007/46*1560*05
Liczba drzwi	5
Liczba miejsc siedzących	5

Słowniczek pojęć

Emisja CO2

CO2 to dwutlenek węgla, gaz który jest emitowany przez pojazdy w rezultacie spalania paliwa. Masa dwutlenku węgla uwolniona wraz z gazami spalinowymi jest dobrą miarą ilości spalonego paliwa. Ilość CO2 mierzy się podając liczbę gram tego gazu uwolnioną do atmosfery na każdy przejechany kilometr.

Identyfikator pojazdu

Podana przez użytkownika wartość umożliwiająca identyfikację pojazdu podczas procesu pobierania Raportu Historii Pojazdu CARFAX oraz potwierdzenie identyfikacji pojazdu na samym raporcie.

Liczba rekordów

Rekord w raportach CARFAX to informacja o konkretnym zdarzeniu zaistniałym w podanej dacie. Raporty CARFAX dla młodszych samochodów zazwyczaj zawierają mniej rekordów. Firma CARFAX ciągle wzbogaca swoje raporty poprzez dodawanie nowych źródeł informacji i danych historycznych.

Przegląd wybranych ryzyk

Przegląd wybranych ryzyk zawiera streszczone informacje wybrane z szerokiego zakresu danych gromadzonych przez firmę CARFAX w celu określenia, czy pojazd kiedykolwiek został zgłoszony jako kradziony, czy został przeznaczony do złomowania, czy został zaimportowany, czy wykorzystywano go do celów innych niż użytek prywatny, itp. Ta informacja podawana jest na podstawie danych zgłoszonych firmie CARFAX przez różne źródła. Inne informacje o pojeździe, włączając w to problemy, mogą nie być zgłaszane firmie CARFAX.

Skala uszkodzeń - Duża

Poważne uszkodzenia zazwyczaj dotyczą wielu istotnych podzespołów pojazdu i mogą negatywnie wpłynąć na jego działanie i/lub bezpieczeństwo.

Skala uszkodzeń - Mała

Ogólnie, drobne uszkodzenia, kosmetyczne (w tym wgniecenia lub zadrapania), mogą wymagać jedynie regeneracji i zazwyczaj nie zagrażają działaniu pojazdu i/lub bezpieczeństwu.

Skala uszkodzeń - Średnia

Uszkodzenia mogą dotyczyć wielu elementów pojazdu i mogą negatywnie wpływać na jego działanie i/lub bezpieczeństwo.

Jak korzystać z tego raportu



Ten raport historii bazuje na danych zgłoszonych firmie CARFAX i dostępnych w momencie jego pobrania. Nie można wykluczyć jego braków i błędów. Skorzystaj z CARFAX w połączeniu z jazdą próbną i oględzinami przeprowadzonymi przez ekspertów. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalenie właścicieli nie jest możliwe w żadnym momencie.