Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz E200

WDB2110411B281910

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **49 443 km**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-13 17:27:18 UTC +0200 Wersja językowa PL
9263ce2c-aee59701-6a65b9b8-2423268e-9c409339

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody całkowitej



Brak rozbieżności drogomierza

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **38**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **4**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **5**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **43**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • E200

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1796**	Kraj producenta **NIEMCY**	Rok modelowy **2007**
Kod koloru lakieru **197U**	Kolor lakieru **OBSIDIAN BLACK**	Próbka koloru lakieru [redacted]
Kod koloru wnętrza **441A**	Linia **E-CLASS**	Wersja **E 200 KOMPRESSOR**
Seria **W211**	Data produkcji **2007**	Kod silnika **271.956**
Typ silnika **INDIRECT INJECTION**	Moc silnika **135KW (184HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Kod skrzyni biegów **722.695**	Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**
Kod modelu **211041**	Liczba cylindrów **4**	Liczba zaworów **16**
Liczba biegów **5**	Rynek przeznaczenia **NIEMCY**	Kraj wytworzenia **NIEMCY**

Liczba drzwi **4**	Wykończenie wnętrza **FABRIC, ELEGANCE - BLACK / ANTHRACITE**	Średnie spalanie [l/100km] **9.63**
Fabryka **SINDELFINGEN**	Numer seryjny skrzyni biegów **722695 07 230962**	Typ układu rozrządu **DOHC**
Numer seryjny pojazdu **281910**	Generacja **III**	Segment **KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA**
Norma emisji spalin **EURO 4**		

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2015

10.2015

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
49 443 km

Serwis regularny
Wymiana klocków hamulcowych
Wymiana oleju i filtra olejowego
Serwis klimatyzacji
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Niemcy**

2012

08.2012

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **400 - 500 EUR**

Kraj **Niemcy**

03.2012

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
38 191 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Niemcy**

2010

03.2010

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
18 939 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Serwis klimatyzacji
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Niemcy**

2009

02.2009

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
10 348 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Niemcy**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB	280	COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II	985	INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING	249
TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION	260	EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY	926	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873
CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM	K13	OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN	202B	FABRIC, ELEGANCE - BLACK / ANTHRACITE	441A
INSTRUMENT CLUSTER LANGUAGE - GERMAN	332B	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ	44N	DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)	910
5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	423	COMAND DVD APS WITH NAVIGATION	527	AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH	260B
WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT	731	TRANSMISSION CODE VERSION 95	G695	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	2XXL	722.6 - 19960119 - YOM 17/1	808	EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE	955
TIRE PRESSURE LOSS WARNER	477	211 - 20050419 - AEJ 07/1	808	NEW CONVERTER GENERATION	A22
THROUGH-LOADING FEATURE	287	R4-GASOLINE ENGINE M271	M271	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA
DISPLACEMENT 1.8 LITER	M18	LA 16" 11 SPOKE DESIGN	R76	SPEED- + LOADINDEX 95V	V01
FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	HIGH-CAPACITY BATTERY	673	SERIES PRODUCTION 211	F211
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	SERVICE REPOSITIONED	M019	LEFT-HAND STEERING	L
FABRIC, ELEGANCE	440A	AIR CONDITIONER	580	OBSIDIAN BLACK	197U
SUMMER TIRES	R01	LIMOUSINE	FW	REAR AXLE	HA
GERMANY	229L				

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach

informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.