

Historia samochodu

Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu	WAUZZZ8DZXA255290	Następnie badanie techniczne	0000-00-00
Data wydania sam.:	1999-05-12	Następnie badanie spalin	0000-00-00
Typ	8D20Y4		

Historia

Pokaż

100

▼

 pozycji



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2021-10-06

Przebieg:
331040

Nr zlecenia:
1555870

Nr rachunku.:
1555871

Adnot.
Gwarancja / dobra wola

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1		MODULO AIRBAG CONDUCTOR DESM+MONTAD	-	0000		0
2		SUSTITUIR GENERADOR GAS	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	8D0898201A	KIT	1.00		OWN			0



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2020-01-28

Przebieg:
323585

Nr zlecenia:
712100

Nr rachunku.:
712101

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1		-REPARAR PARTES AFECTADAS	-	0000		0
2		-DIFERENCIAS PRESUPUESTO	-	0000		0



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2020-01-10

Przebieg:
323585

Nr zlecenia:
250860

Nr rachunku.:
250861

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1		-REPARAR SEGUN PRESUPUESTO	-	0000		0
2		-MATERIAL DE PINTURA	-	0000		0
3		-DIFERENCIAS PRESUPUESTO	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	247	No Text exists	2.00		OWN			0
2	8D5807301AAGRU	Bumper	1.00		OWN			0



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2013-09-12

Przebieg:
284885

Nr zlecenia:
11394360

Nr rachunku.:
11394361

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1		CORREA POLY-V DESMONTADO Y MONTADO	-	0000		0
2		CORREA DISTRIBUCION DESM+MONT	-	0000		0
3		BOMBA LIQUIDO REFRIG. DESM+MONTADO	-	0000		0
4		SERVICE DE LIQUIDO DE FREN .	-	0000		0
5		PASTILLAS FRENO TRAS. DESM+MONTADO	-	0000		0
6		2RUEDAS DESMONTADO Y MONTADO	-	0000		0
7		VENTILADOR ELECTRICO DESM+MONTADO	-	0000		0
8		SISTEMA REFRIGERACION COMPROBADO	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	8D0959455C	Fan	1.00		OWN			0



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2010-10-18

Przebieg:
254817

Nr zlecenia:
C 1003521

Nr rachunku.:
T 0127142

Adnot.
Przeglądy

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01290000	Diag.wl.:odczyty pamieci .	-	0000		0
2	21010199	Comprobar sistema de sobrealimentac	-	0000		0
3	21411999	Sustituir tubo de presión.	-	0000		0
4	06250000	Kontrole bezp. poj. .	X	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	1H0145834J	Hose	1.00		OWN	4		0

