Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz E270

WDB2110161A241518

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **46 240 km**

Ubezpieczenie do **2027-09-03**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-20 12:08:43 UTC +0100 Wersja językowa PL
89d78c74-05d87807-13173f24-166d617e-d3bfd2ad

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Import
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **29**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **1**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **4**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **32**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • E270

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Kraj producenta **NIEMCY**
Rok modelowy **2003**	Kod koloru lakieru **185U**	Kolor lakieru **MELANITE BLACK - METALLIC**
Próbka koloru lakieru [redacted]	Kod koloru wnętrza **835A**	Linia **E-CLASS**
Wersja **E 270 CDI**	Seria **W211**	Data produkcji **2003**
Kod silnika **647.961**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Kod skrzyni biegów **722.640**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**	Kod modelu **211016**
Wykończenie wnętrza **AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BEIGE**	Liczba biegów **5**	Rynek przeznaczenia **HISZPANIA**
Liczba drzwi **4**	Fabryka **SINDELFINGEN**	Numer seryjny skrzyni biegów **722640 04 307564**

Numer seryjny pojazdu	Kraj wytworzenia	Generacja
241518	NIEMCY	III

Segment
KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

04.09.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-09-03**

Kraj **Polska**

04.09.2026

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **krapkowicki, opolskie**

Używany, sprowadzony
Kraj poprzedniej rejestracji **Hiszpania**
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

28.08.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
46 240 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-08-28**

Kraj **Polska**

2003

25.02.2003

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB	280	COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.	984	ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER	M002
SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-	543	INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING	249	AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BEIGE	835A
OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - SPANISH	208B	OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING	500	BI-XENON HEADLAMPS FOR RIGHT-HAND TRAFFIC	614
EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES	954	ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM	551	AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE	830A
CUSTOMER SERVICE - STATION EUROPE	230B	EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)	690	DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)	910
SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT	293	MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT	404	5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	423
HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT	600	FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY	915	INFO PLATE, COOLANT - SPANISH	223B
211 - 20000201 - AEJ 02/1/X	803	647.9 - 20011031 - YOM 22/1	803	722.6 - 20010316 - YOM 22/1	803

MELANITE BLACK - METALLIC	185U	R5-DIESEL ENGINE OM647	M647	INTERIOR SAFEGUARD	882
CAPACITY 2,7 LITRE	M27	AIR CONDITIONING	580	CD CHANGER	819
EUROPE	5XXL	SPAIN	577L		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.